

Thermo- hygromètre sonde déportée

- ▶ mesure du point de rosée
- ▶ fonctions Max-Min / Hold
- ▶ fonction arrêt automatique désactivable
- ▶ sonde déportée

-40°C à +70°C
0 à 100% HR



- mesure du point de rosée
- gamme de température : -40 à +70°C
résolution : 0,1°C / exactitude : ±0,5 °C
- gamme d'humidité : 0 à 100% HR
résolution : 0,1% / exactitude : ±3%
- conditions ambiantes : 0 à +50°C
- fonction Hold : maintien de l'affichage
- fonction Min. / Max.
- fonction arrêt automatique désactivable
- écran rétro-éclairé
- boîtier en plastique noir
- porte sonde intégré
- alimentation 2 piles 1,5 V AA
- dimensions : 130 x 70 x 25 mm / poids : 250 g

référence

ATE1903 Thermo-hygromètre sonde déportée

Prix HT

Thermo- hygromètre sonde intégrée

- ▶ mesure du point de rosée
- ▶ fonctions Max-Min / Hold
- ▶ fonction arrêt automatique désactivable
- ▶ sonde fixe

-40°C à +70°C
0 à 100% HR



- mesure du point de rosée
- gamme de température : -40 à +70°C
résolution : 0,1°C / exactitude : ±0,5 °C
- gamme d'humidité : 0 à 100% HR
résolution : 0,1% / exactitude : ±3%
- conditions ambiantes : 0 à +50°C
- fonction Hold : maintien de l'affichage
- fonction Min. / Max.
- fonction arrêt automatique désactivable
- écran rétro-éclairé
- boîtier en plastique noir
- alimentation 2 piles 1,5 V AA
- dimensions : 170 x 50 x 17 mm, 170 g

référence

ATE1904 Thermo-hygromètre sonde intégrée

Prix HT