

Thermomètres capteur Pt100

-200 à +500°C

fonctions :

- mémoire min./max.
- Hold

- livrés avec certificat calibration



modèle	précision $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	haute précision $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$
température	-200 à +500 °C	-200 à +200 °C
résolution	0,1°C	0,01°C
type capteur	Pt100	Pt100
sonde de pénétration	livré sans sonde	sonde Pt100
affichage LCD	10 mm	10 mm
dimensions	56 x 25 x 128 mm / 130 g	56 x 25 x 128 mm / 130 g
alimentation	3 piles AAA 1,5 V 2 000 heures	3 piles AAA 1,5 V 2 000 heures
Thermomètres	ATE145	ATE146

Thermomètres HACCP
sonde déportée

-40 à +200°C

fonctions :

- min./max.
- Hold

- écran LCD rétro-éclairé
- support de sonde intégré
- boîtier en plastique noir
- livrés complets, avec sonde
- conditions admissibles : 0 à +40°C



température	-40 à +200 °C
résolution	0,1 °C
exactitude	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ de 0 à +100°C $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ autres valeurs
type capteur	NTC
sonde de pénétration	Ø 3,5 x 120 mm
affichage LCD	hauteur 15 mm
protection	IP54
dimensions	60 x 25 x 130 mm / 240 g
alimentation	2 piles 1,5 V AA autonomie 12 mois
Thermomètre	ATE1907
Thermomètre + certificat calibration 0 et 60°C	ATE1908
Etui de rangement	ATE1931