

## Thermomètres forme T

**-50 à +200°C**

fonction :  
• Hold

- sonde en acier inox pointue
- interrupteur marche / arrêt
- livrés avec fourreau de protection équipé d'un clip de poche



température	-50 à +200 °C
résolution	0,1°C
exactitude (de -20 à +100°C)	± 1°C
temps de réponse	4 secondes
sonde de pénétration	Ø 3 x 125 / 300 / 500 mm
Thermomètre sonde 125 mm	ATE39
Thermomètre sonde 300 mm	ATE39B
Thermomètre sonde 500 mm	ATE39C

## Thermomètre de poche forme T

**-50 à +150°C**

fonctions :  
• mémoire min./max.  
• Hold



- boîtier en plastique ABS avec interrupteur
- livré complet avec étui pour la sonde avec pince de poche

température	-50 à +150 °C
résolution	0,1°C
exactitude	± 1°C
affichage LCD	6 mm
sonde pénétration	Ø3,5 x 120 mm
dimensions	20 x 58 x 145 mm / 15 g
alimentation	1 pile bouton 1,5 V LR44 5 000 h.
Thermomètre T	ATE107

Thermomètre forme T  
HANNA® HI145**-50 à +220°C**

fonctions :  
• Cal-Check  
• Hold  
• auto-extinction 8 min.

- sondes inox pour immersion ou pénétration
- cond. ambiantes admissibles : -10 à +50°C, jusqu'à 95% HR



température	-50 à +220°C
résolution	0,1°C
exactitude	± 0,3°C
sonde	Ø 5 x 125 mm
protection	IP54
dimensions	92 x 38 x 165 mm / 65 g
alimentation	1 pile AAA 1,5 V autonomie 10000 h
Thermomètre forme T	ATE13A
Sonde Ø 5 x 300 mm	ATE12B

## Thermomètres étanches forme T

**-50 à +150°C**

fonctions :  
• mémoire Min. / Max.  
• Hold  
• auto-extinction 10 min.



- sonde en acier inox

température	-50 à +150 °C
résolution	0,1°C
exactitude	± 1°C (-20 à +120°C)
affichage LCD	12 mm
sonde pénétration	Ø5 x 125 mm / Ø5 x 300 mm
protection	IP66/67
dim. hors sonde	45 x 30 x 88 mm / 55 g
alimentation	1 pile bouton 1,5 V LR44 autonomie 5 000 h.
Thermomètre sonde 125 mm	ATE111
Thermomètre sonde 300 mm	ATE112