

Thermo-hygromètre tendances et confort

- paramètres
- température
 - hygrométrie



Pas de boutons :
lecture en clin d'œil
des conditions ambiantes.

- icône claires : affichage des tendances et des indices de confort
- livré avec béquille et fixation murale, sans les piles



Thermo-hygromètre		
température	gamme	0 à +60°C
	résolution	0,1°C
	exactitude	±1°C
hygrométrie	gamme	10 à 99% HR
	résolution	1% HR
	exactitude	±5%
	capteur	interne
dimensions / poids		57 x 18 x 86 mm / 38 g
alimentation		2 x piles AAA
Thermo-hygromètre		HR3210

Thermo-hygromètre 2 écrans

- paramètres
- température
 - hygrométrie

- fonction
- MIN / MAX

- livré avec pile, béquille et fixation murale



Thermo-hygromètre		
température	gamme	-10 à +60°C
	résolution	0,1°C
	exactitude	±1°C
hygrométrie	gamme	10 à 99% HR
	résolution	1% HR
	exactitude	±3%
	capteur	interne
dimensions / poids		70 x 20 x 110 mm / 130 g
alimentation		1 pile AAA
Thermo-hygromètre		HR3220

Thermo-hygromètre digital de poche

- paramètres
- température
 - hygrométrie

- fonctions
- MIN / MAX
 - auto-extinction

- capteur de lumière pour rétro-éclairage de l'écran



Thermo-hygromètre		
température	gamme	-20 à +60°C
	résolution	0,1°C
	exactitude	±0,5°C
hygrométrie	gamme	0 à 100% HR
	résolution	0,1% HR
	exactitude	±3%
	capteur	intégré
dimensions / poids		54 x 34 x 146 mm / 80 g
alimentation		1 pile LR6F22
Thermo-hygromètre		HR3230

Thermo-hygromètre sondes déportées

- paramètres
- température
 - hygrométrie

- fonction
- MIN / MAX

- 2 capteurs déportés, pour la température et le taux d'hygrométrie, avec câbles de 1m et fixations par ventouse
- appareil à poser
- livré sans pile



Thermo-hygromètre		
température	intérieure	-10 à +50°C
	extérieure	-50 à +70°C
	résolution	0,1°C
hygrométrie	exactitude	±1°C
	gamme	20 à 90% HR
	résolution	1% HR
	exactitude	±3%
capteur		sonde externe
dimensions / poids		64 x 24 x 64 mm / 60 g
alimentation		1 pile AAA
Thermo-hygromètre		HR3240



Idéal pour vérifier
les conditions
climatiques des
étables, serres,
vivarium, etc.